



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0098-43 | FECHA:                         | 23/09/2,024             |



Foto1: TECHO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TECHO Y PUERTA EN MALAS CONDICIONES



foto2: REPARACIÓN DE CUNETA EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS POR MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA ARTESANAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Ramón Mateo Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0098-43 | FECHA:                         | 23/09/2,024             |




Foto 7: SUSTITUCION DE PISO POR MAL ESTADO



Foto 8: SUSTITUCION DE CANALES POR MALAS CONDICIONES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA POR MAL ESTADO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PARED DE MADERA POR BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Ramón Makeo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

