

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0107-43	FECHA:	22/11/2024



Foto No. 1: Sustrucción de madera por block



Foto No. 2: Sustrucción de lámina en malas condiciones



Foto No. 3: Sustrucción de ventana de madera por metal más vidrio.



Foto No. 4: Sustrucción de puerta de madera por metal de 2.10 x 1.09 mts.




Foto No. 5: Reparación del sistema eléctrico.



Foto No. 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Obra



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANANTIAL, ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0107-43	FECHA:	22/11/2024



Foto No. 7: Sustrucción de pila de dos lavaderos y mejoramiento de torta de concreto.



Foto No. 8: Reparación de piso de granito.



Foto No. 9: Reparación y mantenimiento de cisterna / depósito de agua.



Foto No. 10: Sustrucción de estructura de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de obras.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

