

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	25 de septiembre



Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de madera por metal (cocina)



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal (techo dirección)



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (cocina)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (dirección)



Foto 5: Repello y Reparación de muro perimetral de block (cocina)



Foto 6: Repello y Reparación de muro perimetral de block (dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	25 de septiembre



Foto 7: Sustitución de puertas (cocina)



Foto 8: Sustitución de puertas (dirección y aula)



Foto 9: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio (cocina)



Foto 10: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio (dirección)



Foto 11: Reparación de cocina completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

