

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ESPERANCITA, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1666-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 1: Cambio de láminas en mal estado por láminas troqueladas.



Foto No. 2: Cambio de ventanas y puertas en mal estado.




Foto No. 3: Repello de las paredes de las aulas.




Foto No. 4: Reparación de la pintura en interiores y exteriores.



Foto No. 5: Cambio de plancha.



Foto No. 6: Cambio de ventana para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director	 Firma y Sello Director
---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ESPERANCITA, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1666-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 7: Repello de la cocina.




Foto No. 8: Repello de las aulas.



Foto No. 9: Sustitución de vigas de madera por vigas de metal y costaneras.



Foto No. 10: Sustitución de láminas por láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

