

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1670-43 | FECHA:                         | 26/11/2024                       |



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de canal de pvc.



Foto 6: pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar por número de hojas.

Saiga Muñoz

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1670-43 | FECHA:                         | 30/11/2024                       |



Foto11: sustitución de puerta de otra aula.



Foto 12: Sustitucion de puerta de servicio sanitario 2



Foto 13: sustitución de portón de metal



Foto 14: Sustitucion de piso de torta de concreto.




Foto 15: fabricación e instalación de balcon de metal



Foto 16: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saiza Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|               |               |               |                                  |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:    | SANTA CRUZ BARILLAS              |
| NOMBRE DEL    | EORM          | DIRECCIÓN DEL | CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN |
| CÓDIGO DEL    | 13-26-1670-43 | FECHA:        | 26/11/2024                       |



Foto 9: reparación de cableado eléctrico, focos ahorradores y plafoneras.



Foto 10: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saia Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

