



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                                   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                  | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pétzal, aldea La Barranca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0020-43                  | FECHA:                         | 3/01/2024                         |




Foto 1: Sustrucción de duralita por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal




Foto 3: Sustrucción de barandas de metal

Foto 4:

Foto 5: Piso de los baños

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PÉTZAL, ALDEA LA BARRANCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0020-43               | FECHA:                         | 10/5/2024                         |




Foto 1: Techado de duralita y lámina



Foto 2: Techado en mal estado



Foto 3: Techo de las aulas en mal estado



Foto 4: Techo de las aulas en mal estado




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la CPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|