

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Llano Chiquito Chinajulá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0022-43               | FECHA:                         | 13/09/2024                       |



Foto1: 1.1 sustitución de lámina por lámina troqueada aluzinc calibre 26



Foto 2: 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 3: 5.8 Sustitución de estructura de ventana + vidrio para ventana



Foto 4: 6.8 sustitución de piso granito



Foto 5: 7.1 sustitución de canal de metal




Foto 6: 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Llano Chiquito Chinajula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0022-43               | FECHA:                         | 13/09/2024                       |



Foto7: 9.2 Mejoramiento de paredes de aula



Foto 8: 7.5Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 9: 14.4 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 10: 8.1 Mantenimiento de parrilla de cuneta




Foto 11: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mista | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Llano Chiquito Chinajulá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0022-43               | FECHA:                         | 13-09-2024                       |



Foto13: 17.5 Sustitución de plafoneras



Foto 14: 17.11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: 18.3 Sustitución de deposito de agua 2, 500 lt



Foto 16: 20.8 Mejoramiento de azulejo en muebles de cocina



Foto 17: 20.1 Mejoramiento de azulejo en estufa rural



Foto 18: Repello en muro interior y exterior perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Llano Chiquito Chinajulá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-002-43                | FECHA:                         | 13/09/2024                       |



Foto19: 14.5 sustitucion de plafonera



Foto 20: 17.11 sustitucion de ducto electrico + accesorio



Foto 21: 6.1 Reparación de piso concreto




Foto 22: 17.5 sustitucion de focos ahorradores



Foto 23: 2.4 sustitucion de estructura de metal, por metal

Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR LLANO CHIKUITO CHINAJULÁ | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|