

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Chiquito Chinajulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0022-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: 1.1 sustitución de lámina por lámina troqueada aluzinc calibre 26



Foto 2: 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto 3: 5.8 Sustitución de estructura de ventana + vidreo para ventana



Foto 4: 6.8 sustitución de piso granito



Foto 5: 7.1 sustitución de canal de metal



Foto 6: 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melchor Hernandez H.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Chiquito Chinajula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0022-43	FECHA:	15/11/2024



Foto7: 9.2 Mejoramiento de paredes de aula



Foto 8: 7.5Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 9: 14.4 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 10: 8.1 Mantenimiento de parrilla de cuneta



Foto 11: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melchor Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Chiquito Chinajulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0022-43	FECHA:	15/11/2024



Foto13: 17.5 Sustitución de plafoneras



Foto 14: 17.11 Reparación de cableado electrico



Foto 15: 18.3 Sustitución de deposito de agua 2, 500 lt



Foto 16: 20.8 Mejoramiento de azulejo en muebles de cocina



Foto 17: 20.1 Mejoramiento de azulejo en estufa rural



Foto 18: Repello en muro interior y exterior perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melchor Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Chiquito Chinajulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0022-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 19: 14.5 sustitucion de plafonera



Foto 20: 17.11 sustitucion de ducto electrico + accesorio



Foto 21: 6.1 Reparación de piso concreto



Foto 22: 17.5 sustitucion de focos ahorradores



Foto 23: 2.4 sustitucion de estructura de metal, por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melchor Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

