



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Ixcoloy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcoloy, aldea Patzalan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0027-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024




Foto1: Sustrucción de lámina por lamina tioquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores en mal estado, incluyendo las puetas y la estructura del techo



Foto 3: Sustrucción de estructura del techado de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua de barril por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio Ixcoloy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ixcoloy, aldea Patzalan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0027-43	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto No 7 Matenimiento de puerta de metal



Foto 8. Sustitucion regla de madera por costaneras area de cocina, la parte de frontal tambien se usa para cocinar por tener una cocina pequena, que es lo que ve al fondo.




Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de barril por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

