

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Ixcology	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcology, aldea Patzalan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0027-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lamina tioquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores en mal estado, incluyendo las puertas y la estructura del techo



Foto 3: Sustitución de estructura del techado de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de barril por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio Ixcoley	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcoley, aldea Patzalan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0027-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto No 7 Mantenimiento de puerta de metal



Foto 8. Sustitucion regla de madera por costaneras area de cocina, la parte de frontal tambien se usa para cocinar por tener una cocina pequeña, que es lo que ve al fondo.






Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de barril por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

