

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIFUENTES ALDEA QUILÍN NOVILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0032-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 1: sustitución de lavamanos



FOTO 2: reparación de tubo, maya perimetral y continuación de circulación.



FOTO 3: fabricación e instalación de portón



FOTO 4: levantamiento y colocación de lamina, debido a la mala posición



FOTO 5: Sustitución de bomba de agua



FOTO 6: sustitución de chimenea de lata por chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Ope



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CIFUENTES ALDEA QUILÍN NOVILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0032-43	FECHA:	07/10/2024





FOTO 7: Instalaciones de estructuras portantes de metal



FOTO 8: Sustitución de lamina del techo de tinacos para agua potable, necesaria para cosecha de agua para centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---