

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	X	DURANTE	POSTERIOR
-------------------------------------	--------	---	---------	-----------

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna Uno Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustitución de lamina a lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estufa rural e instalacion de azulejo a estufa rural



Foto 4: Sustitución de pila plastica de dos lavaderos




Foto 5: Cambio de puertas e instalación



Foto 6: Sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folio.

<i>Esteban Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna Uno Aldea Las Majadas				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034-43	FECHA:	13/09/2024				
 Foto 7: Sustrucción de puertas de metal		 Foto 8: Sustrucción de estructura de metal de ventana					
 Foto 9: Sustrucción de canal de metal de la escuela		 Foto 10: Sustrucción canal de metal de la cocina					
 Foto 11: Sustrucción de ducto electrico + accesorios		 Foto 12: Reparacion de cableado electrico					

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Esteban Rano</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--