

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Laguna Uno Aldea las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034-43	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina a lamina troquelada trabajo finalizado el 100%



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal trabajo finalizado el 100%



Foto 3: Sustitución de estufa rural e instalación de azulejo a estufa rural trabajo finalizado el 100%



Foto 4: Sustitución de pila plastica de dos lavaderos trabajo finalizado el 100%



Foto 5: Cambio de puertas e instalación trabajo finalizado el 100%



Foto 6: Sustitución de letrinas trabajo finalizado el 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Esteban Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Laguna Uno Aldea las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: Sustrucción de puertas de metal trabajo finalizado el 100%



Foto 8: Sustrucción de estructura de metal de ventana trabajo finalizado el 100%



Foto 9: Sustrucción de canal de metal de la escuela trabajo finalizado el 100%



Foto 10: Sustrucción canal de metal de la cocina trabajo finalizado el 100%



Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico+accesorios trabajo finalizado el 100%



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico trabajo finalizado el 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

