

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Reforzamiento de paredes en muros de cocina




Foto 2: Repello en paredes de Muro



Foto 3: Sistema electrico en malas condiciones quebrados en cinesistentes



Foto 4: Ventanas sin balcones



Foto 5: Cocina sin ventanas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Reforzamiento de paredes en muros de cocina



Foto 2: Repello en paredes de Muro



Foto 3: Sistema electrico en malas condiciones quebrados en einexistentes



Foto 4: Ventanas sin balcones



Foto 5: Cocina sin ventanas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Reforzamiento de paredes en muros de cocina



Foto 2: Repello en paredes de Muro



Foto 3: Sistema electrico en malas condiciones quebrados en e inexistentes



Foto 4: Ventanas sin balcones



Foto 5: Cocina sin ventanas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

