

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA EL SUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1332-43	FECHA:	04/12/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA, VIGAS DE MADERA POR METAL, LAMPARAS POR FOCOS AHORRADORES



Foto 2: VIGA DE CORONA




Foto 3: LAMINAS TROQUELADA



Foto 4: PARED




Foto 5: TUBODUCTO Y TOMACORRIENTE





Foto 6: TUBODUCTO Y APARAGADOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

