

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1335-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO (A PISO DE GRANITO)



Foto 3: Pintura en exteriores



Foto 4: Pintura de Interiores




Foto 5: Mantenimiento de portones



Foto 6: Sustitución de malla y tubos en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aracely Alejo</i> Firma y sello del Presidente de la GPF	<i>Litzy</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX, AGUACATÁN,
ESTABLECIMIENTO:	13-27-1335-43	FECHA:	12/09/2024



Foto7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Reparacion y mantenimineto de cisternas/ depósitos de agua



Foto 9: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 9: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Utracely et al

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

