

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0006-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Instalación de estructura de soporte de metal.



Foto 2: Instalación de láminas enfrente de las aulas.



Foto 3: Colocación de piso de granito en las aulas.



Foto 4: Colocación de piso en el corredor de las aulas.



Foto 5: Fundición de piso de concreto para las pilas.



Foto 6: Colocación de block de muro perimetral atrás de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0006-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Colocación de block para ampliar el muro perimetral enfrente de las aulas.



Foto 8: Colocación de la malla galvanizada en el muro perimetral atrás de las aulas.



Foto 9: Realización de piezas de metal para el soporte de canales.



Foto 10: Colocación de canales atrás de las aulas.



Foto 11: Colocación de canales atrás de las aulas en modulo 2.



Foto 12: Colocación de canales de metal y tubos para bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

