

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0006-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 7: Piso de granito enfrente de las aulas.



Foto 8: Muro perimetral reparada y ampliada con su respectivo malla galvanizada atrás de las aulas del Módulo 1.



Foto 9: Muro de Block reparada y ampliada enfrente de las aulas del Módulo 1.



Foto 10: Canales y tubos para bajadas de agua atrás de las aulas del Módulo 2.



Foto 11: Chorro del agua potable instalada.




Foto 12: Canales y tubos para bajadas de agua instaladas en los techos de la cocina y atrás de las aulas del Módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PÉTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0006-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Estructura de soporte de metal instalada enfrente de las aulas del Módulo 1.



Foto 2: Estructura de soporte de metal y láminas instaladas enfrente de las aulas del Módulo 1.



Foto 3: Láminas instaladas enfrente de las aulas del Módulo 1.



Foto 4: Pisos de granito en las bodegas.



Foto 5: Piso de granito instalada en las aulas.



Foto 6: Muro perimetral reparada y ampliada atrás de las aulas del Módulo 1. con su respectivo malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

