



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Coyolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0004-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de elementos de fijacion



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustrucción de canal de metal por canal colonial Pvc



Foto 5: Sustrucción de bajada de agua pluvial de tubo Pvc por tubo PVC 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FVJ

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén Coyolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-0004-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Sustitución inodoro



Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1700lt



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por pila plástica de dos lavaderos



Foto 10: Sustitución de chimenea de metal, por chimenea de concreto



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puertas y ventanas (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 12: Mantenimiento de portón (lijado, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F U J Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--