

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mejoramiento de paredes




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de canal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de piso cerámico



Foto 9: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Sustitución de depósitos de agua de 1100 lt





Foto 12: Fabricación e instalación de ventana- balcón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA ANA HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1393-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 13: Repello de paredes



Foto 14: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

