

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-6997-42	FECHA:	12/09/2024



FOTO 1. SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO



FOTO 2. SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO



FOTO 3. REARACION DE BAÑOS



FOTO 4. REPARACION DE BAÑOS



FOTO 5. REPARACION DE BAÑOS



FOTO 6. SUSTITUCION DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13.32.6997-42	FECHA:	09/09/2024



FOTO 7. SUSTITUCION DE PINTURA




FOTO 8. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 9. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 10. SUSTITUCION DE PINTURA EN MURO




FOTO 11; SUSTITUCION DE PISO




FOTO 12: SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

