

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 1: Vista frontal de la cocina y su ampliación incompleta

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 2: vista de la ampliación de la cocina incompleta

Renglón 15 Muros Perimetrales



Foto 3: vista frontal del predio de la escuela con circulación incompleta

Renglón 15 Muros Perimetrales




Foto 4: lado norte de la escuela en donde se puede apreciar que esta incompleta la circulación

Renglón 2 Estructura de Techo



Foto 5: Estado de la estructura del techo de la cocina

Renglón 2 Estructura de Techo



Foto 6: estructura de techo de cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Renglón 4 Puertas de Metal



Foto 7: La Puerta de acceso a la cocina es muy angosta

Renglón 4 Puertas de Metal



Foto 8: Los Utensilios de la cocina ollas y sartenes son demasiado grandes para una puerta angosta

Renglón 5 Ventanas



Foto 9: Ventanas de la cocina demasiado pequeña, necesita ampliación

Renglón 5 Ventanas



Foto 10: Ventana en malas condiciones, se cambiará por ventana de metal o valcon para una mejor ventilación

Renglón 6 Piso



Foto 11: El piso de concreto no es muy aceptable en las condiciones que se encuentra

Renglón 6 Piso



Foto 12: se debe mejorar el piso de concreto

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Renglón 7 Canales y bajadas de Agua



Foto 13: Los canales de metal estan en malas condiciones

Renglón 7 Canales y bajadas de Agua



Foto 14: Estado fisico del canal de agua pluvial de metal

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 15: Se debe pintar las aulas desgastadas en color

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 16: La pintura de las aulas estan muy desgastadas

Renglón 15 Muros Perimetrales



Foto 17: Los Muros perimetrales se encuentran incompletos.

Renglón 15 Muros Perimetrales




Foto 18: Muro Perimetral incompleto

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela EORM Aldea Los Planes
Cantón, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LOS PLANES
DIRECTOR
Cantón, Huehuetenango