



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7011-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: Colocación de piso de granito finalizada en interior de aula



Foto 2: Colocación del piso de granito finalizada en el área del corredor.




Foto 3: Instalación del piso de granito y pintura finalizada en el interior de aula.




Foto 4: Aplicación de pintura finalizada en el área de rampa de acceso al segundo nivel.



Foto 5: Aplicación de pintura finalizada en el área del corredor.





Foto 6: Aplicación de pintura finalizada en el área del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7011-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Sustitución de la plancha de metal de tres hornillas y colocación de azulejo finalizada en el área de estufa rural.



Foto 8: Sustitución finalizada de la plancha de metal de tres hornillas.



Foto 9: Instalación de azulejo finalizada en el área de estufa rural.




Foto 10: Sustitución finalizada de focos o bombillos ahorradores en techo del patio.



Foto 11: Colocación de bombillos led finalizada en interior de aula.




Foto 12: Sustitución finalizada de chapas en las puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7011-43	FECHA:	5/12/2024




Foto 13: Mueble de cocina terminado.



Foto 14: Interruptor doble sustituido por uno nuevo.



Foto 15: Tomacorriente doble sustituido por uno nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

