



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

	
Foto 1: EVALUADOR DE CAMPO , DOCENTES Y MIEMBROS DE OPF	Foto 2: VISTA EXTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO

	
Foto 3: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO	Foto 4: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO

	
Foto 5: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO	Foto 6: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA
E. O. R. M.
DE LA COLONIA BUENOS AIRES
SANTO TOMAS DE CASTILLA
PUERTO BARRIOS, IZABAL


Miguel Ángel Vázquez García
Ingeniero Civil
Col. INSEI

Firma y Sello del Representante del OPF

Firma, Sello y Membrete de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-80
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0137-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

	
Foto 7: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO	Foto 8: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO
	
Foto 9: VISTA EXTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO	Foto 10: VISTA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO
	
Foto 11: VISTA EXTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO	Foto 12: VISTA DEL EVALUADOR DE CAMPO. ATRÁS SE OBSERVA INTERIOR DEL MURO PERIMETRAL FINALIZADO

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA
E. O. R. M.
DE LA COLONIA BUENOS AIRES
SANTO TOMÁS DE CASTILLA
PUERTO BARRIOS, IZABAL

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa