

En Proceso





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0334-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/05/2024

 Foto 1: Evaluador de campo.	 Foto 2: Desmontaje de lamina
 Foto 3: Desmontaje de lamina	 Foto 4: Desmontaje de estructura portante de madera
 Foto 5: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26	 Foto 6: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26



Mirna A. A.C

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0334-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	04/05/2024

 Foto 7: Suministro e instalación de estructura portante metálica y lamina troquelada calibre 26	 Foto 8: Suministro e instalación de estructura portante metálica
 Foto 9: se retira pared de madera.	 Foto 10: se levanta pared de block
 Foto 11: Suministro e instalación de lamina troquelada calibre 26	 Foto 12: Evaluador de campo



Mirna A.A.C

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa