

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR CERRO SAN GIL SUR REGION III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1887-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 3: PINTURA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS A SERVICIO SANITARIO



Foto 5: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 6: SUSTITUCION DE TABLERO DE FLIPONE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR CERRO SAN GIL SUR REGION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1887-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz Esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

