

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE MO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0066-43	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS PRINCIPALES.



FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIOS E INTERIORES.



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO SE'MO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SE'MO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0066-43	FECHA:	5/11/2024




FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO.



FOTO 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO.



FOTO 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO.



FOTO 10: REPELLO DE MURO.



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 12: INSTAALCION DE LAMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

