



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MANGUITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0073-43	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1; SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE PORTON DE METAL,



FOTO 2. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



FOTO 3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



FOTO 4. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE COLUMNAS.



Foto 6: APLICACIÓN PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dattl

Firma y sello del Presidente de la OPE



M. L. Ché

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

