



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOCA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0124-45	FECHA:	6/11/2024



Foto1:SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA.




Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA.





Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERA, INTERMEDIA Y COLUMNAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

