

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de obra.

Luis Alberto Cox

 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	18/11/2024



FOTO 7: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA EN MURO EXTERIOR



FOTO 9: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 10: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 11: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 12: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Alberto Cox Ch

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	2/12/2024



FOTO 13: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 14: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 15: MANTENIMIENTO DE MALLA



FOTO 16: SUSTITUCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Luis Alberto Corchero
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

