

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	29/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA Y SUS SUSTITUCION.



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMUY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0501-41	FECHA:	29/10/2024



Foto7: SUSTITUCION DE INODORO.



Foto 8: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

