

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1024-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEALDA CAL.26




FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CAL.26



FOTO 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO





FOTO 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-1024-41	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: INSTALACION DE PUERTA DE METAL



FOTO 2: INSTALACION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público