



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal Tijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	04 de Diciembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina con agujeros por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal Tijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	04 de Diciembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de puerta de madera en mal estado por puerta de metal




Foto 8: Sustrucción de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 9: Sustrucción de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 10: Sustrucción de puerta de madera en mal estado por puerta de metal



Foto 11: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 12: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tzoleb'aal T'ijonel Q'eqchi' Oxib' Kej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Jorge, El Estor Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2749-46	FECHA:	04 de Diciembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 14: Reparación de sistema eléctrico



Foto 15: Reparación de sistema eléctrico



Foto 16: Reparación de sistema eléctrico



Foto 17: Reparación de sistema eléctrico



Foto 18: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Calidad




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

