



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO: IZABAL	MUNICIPIO: MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA NUEVO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-04-0068-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:

 Foto 1:	 Foto 2: Tallado en marcos de ventanas.
 Foto 3: Colocación de torta de concreto.	 Foto 4: Reparación de pasillo con concreto.
 Foto 5: Reparación de pasillo con concreto.	 Foto 6: Suministro y colocación de Ventanas de PVC y balcones metálicos.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Miguel Angel Vasquez Garcia
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y N.º. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0068-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/0/1900



Foto 7: Suministro y colocación de Ventanas de PVC y balcones metálicos.



Foto 8: Suministro y colocación de Ventanas de PVC y balcones metálicos.



Foto 9: Reparación de gradas para el ingreso de las aulas.



Foto 10: Suministro y colocación de Ventanas de PVC.



Foto 11: Suministro y colocación de Ventanas de PVC.

Foto 12:



Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Cot. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa