



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	22/04/2024



Se está colocando cubierta de lámina y estructura de techo, es decir se está reparando estructura y techado. 1



Se están reparando las paredes las que luego se repellarán en este mismo proceso. 2



Se está colocando torta de cemento pues la anterior estaba totalmente deteriorada. 3



Se le está dando mantenimiento a la estructura de soporte de metal, raspando, atornillando y pintando el techo. 4



Se está quitando el óxido del balcón a través del cepillado, para luego la pintura anticorrosiva. 5



Se le está dando mantenimiento a la estructura de las puertas a través del lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva. 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	22/04/2024




Se esta dando mantenimiento a la estufa rural, colocandole la plancha ya se le colocaron los adobes.

7



Se esta reparando con azulejos el tanque lavamanos, lavatrastos como mueble de cocina.

8



Se esta sustituyendo la estructura de metal en ventanas de todas las escuelas.

9




Se esta sustituyendo el deposito de agua de 1100 litros con parilla metalica, tuberia y accesorios.

10



Se esta sustituyendo la torta de cemento por piso cerámico, para totalizar 30 metros cuadrados en una de las aulas reparadas.

11



Se esta colocando nueva puerta de metal a una de las aulas reparadas.

12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	22/04/2024



Colocando balcones de metal en una de las aulas reparadas, totalizando 10.55 metros cuadrados.

13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

