



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	31/05/2024




coloco la estructura y la cubierta de lámina en el techo del aula reparada.

1



Reparación de paredes con levantado total y repellido.

2



Sustitución de piso de concreto en el aula reparada.

3



Se le dio mantenimiento al techado como soporte de metal, se elimino oxido, se atornillaron algunas laminas y se pinto a dos manos con pintura anticorrosiva.

4



Se le dio mantenimiento a los balcones de metal, eliminando óxido y pintando a tres manos con pintura anticorrosiva.

5



Se le dio mantenimiento a 6 puertas de estructura de metal, eliminando óxido y pintando a dos manos con pintura anticorrosiva.

6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	31/05/2024



Se dio mantenimiento a la estufa, se le cambio adobe y se le coloco plancha nueva de metal, ademas se le coloco azulejos en el planchon.

7




Se reparo el tanque como mueble de cocina con azulejo en el exterior y interior del mismo.

8



Se sustituyo la estructura metalica deteriorada y se coloco estructura metalica nueva a tres aulas de la escuela.

9



Se sustituyo colocando un deposito de 1100 litros de agua con la tuberia y demas accesorios.

10



Se sustituyo la torta de cemento por piso ceramico totalizando 30metros cuadrados en una de las aulas reparadas.

11



Se colocó puerta metálica en una de las aulas reparadas.

12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHANE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0292-43	FECHA:	31/05/2024



coloco balcones de metal en una de las aulas reparadas, totalizando 10.55 metros cuadrados del mismo.

13

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

