



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CUCARAS, ALDEA NAVAJOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0319-43	FECHA:	



Foto 1 Reparación de cocina, estructura de techo y laminas. También 3 balcones y una puerta nueva.



Foto 2 Reparación de piso de cocina por una nueva torta de concreto.



Foto 3 Cambio de estructura de madera por metal y lámina. También 2 puertas nuevas y un servicio sanitario.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 6 Elevación de estructura para unir laminas de ambos lados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público