



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA CHAPULCO. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0427-43	FECHA:	26 de abril de 2,024



Sanitarios fuera de servicio



Lavamanos fuera de servicio e incluso unos ya se encuentran quebrados.



Sistema eléctrico careciente nulo en algunos espacios.



El soporte por ser de madera se pudrió y la lámina está agujerada.



No se cuenta con tomacorrientes ni interruptores.



Partes de la malla se encuentran dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA CHAPULCO. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAPULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0427-43	FECHA:	26 de abril de 2,024



Canaletes se han picado y no cumplen su función y se encuentran incompletos.



Canaletes Incompletos y dañados.



Portón Principal se encuentra con óxido y sin color.



Situación de Muro Perimetral



Espacios Faltantes de malla.



Sistema eléctrico con tendencia a hacer cortos circuitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

