

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0070-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: INTALACION DE PISO TIPO ALIZADO EN AREA DE COCINA



Foto 2: PREPARACION DEL AREA DONDE SE FUNDIRA LA CUNETA



Foto 3: PREPARANDO EL AREA DE MUROS PREVIO A PUNTURA



Foto 4: FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO



Foto 5: INSTALACION DE REPELLLO CON MATERIAL TIPO BASE



Foto 6: REPARACIÓN DEL AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

