


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VOLCAN, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0087-43	FECHA:	9/09/2024



Colocando la Lámina de la cocina.



Trabajando la Estructura del Techo



Colocando la Puerta de la Cocina



Instalando la Ventana del Aula



Fundiendo el Piso de Cemento



Ampliación de una Ventana de la Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Silberia Jimenez y J.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VOLCAN, ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0087-43	FECHA:	9/09/2024



Colocando Material del Sistema Eléctrico



Instalando Persiana en la ventana de la Cocina.



Instalando Parrilla en la Cuneta de Concreto

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silberia Jimenez y J...

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

