

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAJE ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0094-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: INSTALACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA FINALIZADO



FOTO 2: SE OBSERVA LA LAMINA INSTALADA EN SU TOTALIDAD



Foto 3: SE OBSERVA FINALIZADA TORTA DE CONCRETO EN AREA DE COCINA Y TECHO INSTALADO EN AREA DE COCINA




Foto 4: SE OBSERVAN LOS VENTANALES INSTALADOS



Foto 5: SE OBSERVAN REPARACION DE PAREDES NUEVAS E INSTALACION DE SANITARIOS LAVABLES




Foto 6: REPARACION DE PUERTAS DE METAL E INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Antonia Muñoz González
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAJE ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0094-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: DEPOSITO DE AGUA INSTALADO



FOTO 2: SE OBSERVA LOSA DE PATIO FINALIZADA



Foto 3: SE OBSERVA FINALIZADO EL MURO DE BLOCK CON MALLA



Foto 4: SE OBSERVAN PUERTAS DE METAL NUEVAS




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Guadalupe Antonia Muñoz González</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--