



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Instalación de canal y bajadas de agua.



Foto 2: Cuneta para que fluya el agua de lluvia.



Foto 3: Realizando el repello en paredes de muro perimetral.



Foto 3.1: Realizando el tallado de 13 columnas en el muro perimetral.



Foto 4: Reparación de losa en rampa al ingreso al establecimiento.



Foto 5: Reconstruyendo parte del muro en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 5.1: Colocando tubo en la malla para mayor refuerzo.



Foto 6: Reparando el sistema eléctrico y se colocan bombillas.



Foto 6.1: Reparando sistema eléctrico colocándole cables, plafoneras, apagadores y toma corrientes.



Foto 7: Se realiza el pintado de aulas por dentro y fuera.



Foto 7.1: Se realiza el pintado de muro perimetral.

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

