

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Maria, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de instalación de canal y bajadas de agua.



Foto 2: Finalización de cuneta para que fluya el agua de lluvia.



Foto 3: Finalización del repello en paredes de muro perimetral.



Foto 3.1: Finalización del tallado de 13 columnas en el muro perimetral.



Foto 4: Finalización de reparación de losa en rampa al ingreso al establecimiento.



Foto 5: Finalización de Reconstrucción parte del muro en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Euro

Firma y sello del Presidente de la OPE



Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa María, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 5.1: finalización de colocación de tubo en la malla para mayor para refuerzo.



Foto 6: Finalización de reparación del sistema eléctrico y se colocan bombillas.




Foto 6.1: Finalización de reparación de sistema eléctrico colocándole cables, plafoneras, apagadores y toma corrientes.



Foto 7: Finalización del pintado de aulas por dentro y fuera.




Foto 7.1: Finalización de pintado del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

