

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	2/05/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas




Foto 4: Ventanas




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.A.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	2/05/2024



Foto7: Servicios sanitarios y sus accesorios y reparación de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público