

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0175-43	FECHA:	JALAPA 29 DE OCTUBRE 2024




Foto 1: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.




Foto 2: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.



Foto 3: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.



Foto 4: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.




Foto 5: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.




Foto 6: Se observa la finalización del muro perimetral que fue reconstruido en la Escuela por el Programa mantenimiento de Edificios Escolares Públicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

