



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0176-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COCINAS RURALES COMPLETAS



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA DE 2 LAVADEROS EN ÁREA EXTERIOR DE COCINA.



Foto3: DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE PARA REEMPLAZAR CON CERRAMIENTO DE MURO CON CIMENTO CORRIDO.



Foto4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO DE CERRAMIENTO, CON INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL CON TUBO GALVANIZADO DE 2 "





Foto: 5 SUSTITUCIÓN TORTA DE CONCRETO



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE BASE PARA TINACO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TINACO REFORZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---