

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                      | MUNICIPIO:                     | JALAPA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE, JALAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0176-43               | FECHA:                         | 29/04/2024                                   |



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS COCINAS RURALES COMPLETAS.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS EN ÁREA EXTERIOR DE COCINA.



Foto 3: DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE PARA REEMPLAZAR CON CERRAMIENTO DE MURO CON CIMIENTO CORRIDO.



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO CON INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL CON TUBO GALVANIZADO DE 2"



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BASE PARA TINACO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TINACO REFORZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

