

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (SUSTITUCION LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (MANTENIMIENTO, LIJADA, APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 13)



Foto 4: MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA)



Foto 5: MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA)



Foto 6: CUBIERTA DE LÁMINA (SUSTITUCION LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a la única hoja impresa de hojas.

Santos Olivia Cue

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA CALIBRE 13



Foto 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos olivia (M) Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES CASERIO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE, JALAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION CASERIO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	7/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 13



FOTO 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Santos Oliva CM</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--