

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los López, aldea Hierbabuena, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0394-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Muro de contención culminado.



Foto 2: Portón de malla con tubos terminado y colocado.



Foto 3: Muro perimetral restaurado y finalizado



Foto 4: Culminación de la reparación de losa de patio





Foto 5: Tubos para paso de agua de lluvia colocados y en funcionamiento



Foto 6: Aplicación de pintura en muro perimetral, muro de contención, baños y paredes exteriores de aulas completada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Erma Yolanda Urelo Sánchez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los López, aldea Hierbabuena, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0394-43	FECHA:	12/12/2024




Foto 7: Filtración de agua en losa de terraza reparada mediante la aplicación de impermeabilizante

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---