

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                      | MUNICIPIO:                     | Jalapa                                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Jose la Fuente, Aldea la fuente de la montaña |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0710-43               | FECHA:                         | 6/01/2025                                                 |



Foto1: Reparacion y mantenimiento de sanitario.



Foto 2: Sustitucion losa de patio.



Foto 3: reparacion y mantenimiento de puertas.



Foto 4: Sustitucion de sanitarios.



Foto 5: Sustitucion de red de drenaje pvc.



Foto 6: Sustitucion de vidrios quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arminda D<br>Firma y sello del Presidente de la OEP | MUGUDD<br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

